

Leggere attentamente prima dell'uso! Siete tenuti a consegnare queste informazioni dell'utente al momento di trasmettere il DPI o di consegnarlo al destinatario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo dell'utente può essere riprodotto senza limitazioni e scansionato da [www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen)

= Osservare le indicazioni del produttore!

= data di produzione, vedere etichetta CE

#### Spiegazione e numeri delle norme i cui requisiti sono rispettati nei guanti.

Riferimento delle norme: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibile presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per i guanti

EN 388:2016 I guanti da protezione contro i rischi meccanici devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A per il test di resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 per almeno una delle proprietà: resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione). I livelli di prestazione si riferiscono al palmo dei guanti.

Resistenza all'abrasione: Il numero di giri necessari per strappare il guanto di prova. Resistenza al taglio: Numero di cicli di prova in cui il provino viene tagliato a velocità costante. Forza di lacerazione: La forza necessaria per strappare ulteriormente il provino tagliato.

Forza di perforazione: La forza necessaria per penetrare il provino utilizzando una pianta di prova standardizzata.



Criteri di prova	Valutazione	0740
A = resistenza all'abrasione	0 - 4	2
B = resistenza al taglio (test di Coupé)	0 - 5	1
C = forza di lacerazione	0 - 4	3
D = forza di perforazione	0 - 4	1
E = resistenza al taglio (TDM)	A - F	X

Maggiorre è il numero, migliore è il risultato della prova. X significa "non testato". \* significa "superato"

#### Avvertenze essenziali:

Questa informazione per l'utente ha lo scopo di aiutare nella scelta dell'equipaggiamento protettivo, in cui gli esami di laboratorio forniscono un aiuto alla selezione, ma non possono valutare le condizioni reali di luogo di lavoro. I livelli di prestazione si basano sui risultati di analisi di laboratorio, che non riflettono necessariamente le condizioni attuali sul luogo di lavoro. È quindi responsabilità dell'utilizzatore e non del fabbricante verificare l'idoneità di un particolare guanto per l'applicazione di applicazione prevista.

#### Uso previsto, criteri di applicazione dei rischi:

Questo articolo è adatto per la protezione contro i rischi meccanici. Quando segue si applica a tutti i guanti con una forza di lacerazione di livello 1 o superiore. Se susseste il rischio di essere trascinato dalle parti rotanti della macchina, non si possono indossare guanti. Nessuna protezione contro oggetti appuntiti, ad es. aghi per rizziere. Questo guanto offre una protezione aggiuntiva a contatto con oggetti caldi in base ai risultati del livello di prestazione appena menzionato.

In caso di doppio o ambiguo relativo all'uso di questo guanto, contattate il responsabile della sicurezza aziendale, il fornitore o il produttore.

#### Pulizia e cura:

Si consiglia di utilizzare detergenti disponibili in commercio (ad esempio spazzole, stracci per la pulizia, ecc.). Il lavaggio o la pulizia a secco richiede la previa consultazione di una ditta specializzata. Il produttore non può accettare alcuna responsabilità per le modifiche delle proprietà. Prima di riutilizzare i guanti, controllate che questi non siano danneggiati.

La valutazione con i livelli di prestazione citati si basano su test effettuati su quanti inutilizzati; il trasferimento dei risultati ai guanti dopo il trattamento di cura richiede l'esecuzione di test appropriati.

#### Imballaggio, stocaggio e smaltimento:

Questo articolo è fornito in imballaggio standard di vendita in cartone riciclabile. Ogni più piccola unità di imballaggio si trova in sacchetti di PE o imballaggio ecologico simile. I guanti devono essere adeguatamente immagazzinati, ovvero in scatole di cartone in un luogo asciutto. Influenze quali umidità, temperatura, luce e temperatura del luogo di conservazione per un periodo di tempo possono comportare una variazione delle proprietà. Non è possibile indicare un a data di scadenza in quanto dipende dal grado di usura, dall'utilizzo e dall'area di applicazione. Smaltire in conformità con le normative locali.

#### Composizione materiale prodotto è costituito da:

100% poliammide blu ; Poliuretano, nero

#### Rischio per la salute:

In caso di reazioni di lavoro col guanto, possono verificarsi reazioni allergiche ai componenti del guanto. In caso di reazioni allergiche, si consiglia di sospendere momentaneamente l'utilizzo di questo guanto e di consultare un medico.

#### Nome e indirizzo del produttore:

HELMUT FELDMANN GmbH  
Zumfstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordheide  
[www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

Organismo notificato che è responsabile di svolgere la prova sul campione:  
MIRTA KONTROL d.o.o.  
Javorinska 3  
HR-10040 Zagreb - Dubrava  
Organismo notificato n. 2474

- 15 -



#### Informații produsului conform Regulamentului (UE) 2016/425, Anexa II, paragraf 1.4 (Referință în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

EIP categoria 2

Marimi: 06 - 11

Înainte de a utiliza, vă rugăm să citiți cu atenție! Aveți obligația de a anexa aceste informații de utilizare atunci când transmiteți echipamentul individual de protecție (EIP), respectiv atunci când îl înmănează beneficiarui. În acest scop, aceste informații de utilizare pot fi multiplicate în mod neînțiat și descărcate de la [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de).

#### Marcaje pe mănuși:



= Aceste mănuși sunt certificate ca echipament individual de protecție (EIP). Marcajul CE indică faptul că acest produs corespunde cerințelor Regulamentului (UE) 2016/425. Declarația de conformitate se găsește la [www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen)

= trebuie să se țină cont de informație producătorului!

= Pentru date fabricări vezi marcajul CE de pe mănuși

#### Explicații și numărul standardelor de către cerințe sunt îndeplineite de mănuși:

Referință standardelor: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. De obținut de la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

EN 420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție - Cerințe generale și metode de testare pentru mănuși

EN 388:2016 Protecție împotriva riscurilor mecanice. Testele trebuie să atingă pentru cel puțin una dintre proprietăți (rezistență la fricție, rezistență la tăiere, forță de lărgire continuă, rezistență la perforare) sau de performanță 1 sau nivelul de performanță A pentru testarea rezistență la tăiere TDM conform EN ISO 13997:1999. Nivelurile de performanță care se referă la palma mănușii.

Rezistență la fricție: Numărul de rotații necesare pentru a strângi mănușa de test. Rezistență la tăiere: Numărul de cicluri de testare în care rezistența este lăsată la viteză constantă. Forță necesară pentru a rupă mai departe esplanționul tăietor. Forță de lărgire continuă: Forță necesară pentru a strânge mănușa de test. Rezistență la perforare: Numărul de cicluri de testare în care rezistența este lăsată la viteză constantă. Forță necesară pentru a perfora esplanționul cu ajutorul unui valură de testare standardizat.



Criterii de testare	Evaluare	0740	Testare	1	2	3	4	5
A = rezistență la fricție	0 - 4	2	A = rezistență la fricție (numărul de rotații)	100	500	2000	8000	-
B = rezistență la tăiere (testul de Coupé)	0 - 5	1	B = Cut resistance (coupe test)	1 - 5	1			
C = forță de lărgire continuă	0 - 4	3	C = Tearing resistance (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
D = forță de perforare	0 - 4	1	D = forță de perforare (N)	10	25	50	75	-
E = rezistență la tăiere (TDM) conform ISO 13997:1999	A - F	X	E = rezistență la tăiere conform ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22

Cu că cifre mai mari, cu atât rezultatul testării a fost mai bun. X înseamnă „neterminat”. P înseamnă „promovat”



#### Indicații generale:

Accesoriile și accesorii de utilizare pot fi folosite ca ajutor în alegerile echipamentului dvs. de protecție, testeile de laborator oferind un ajutor în alegerile dvs. de protecție. Testele de laborator oferă ajutor în alegerea unui echipament de protecție, dar nu reflectă necesarul de a avea condiții actuale din spațiu de lucru. Din acest motiv, responsabilitatea verificării adecvării unor mănuși anume pentru domeniul de utilizare plină revine utilizatorului, iar nu producătorului.

#### Destinația de utilizare, domeniul de utilizare și evaluarea riscurilor:

Accesoriile și accesorii de utilizare pot fi folosite ca ajutor în alegerile echipamentului dvs. de protecție, testeile de laborator oferind un ajutor în alegerea unui echipament de protecție. Următoarele indicații generale, precum rezistența la rupere și nivelul 1 sau superior. Declară că există riscuri din partea pieselor mecanice, nu se poate purta mănușă. Nu oferă protecție împotriva obiectelor ascuțite, de ex. ac de seinguri. Această mănușă oferă protecție suplimentară împotriva frigului. În conformitate cu rezultatele menționate mai sus, există niveluri de performanță. În caz de întrebări sau neclarități privind prezentul de utilizare a acestor mănuși, adresă-te responsabilului operațional cu siguranță, furnizorul sau producătorul.



#### Curățare și îngrijire:

Ce cărți sunt destinate să fie folosite în urma dezinfectării, de ex., prin lavare de curățat etc.). Spălarea sau curățarea chimică trebuie să fie efectuată în prealabil a testării. În urma de spălare, nu se poate purta mănușă. Nu oferă protecție împotriva obiectelor ascuțite, de ex. ac de seinguri. Această mănușă oferă protecție suplimentară împotriva frigului. În conformitate cu rezultatele menționate mai sus, există niveluri de performanță. În caz de întrebări sau neclarități privind prezentul de utilizare a acestor mănuși, adresă-te responsabilului operațional cu siguranță, furnizorul sau producătorul.

#### Compoziție produsul este compus din:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Riscuri pentru sănătate:

Alte anumite este că mănușa poate crea riscuri de contact, cu risici mecanice uscări. Următoarele indicații generale, precum rezistența la rupere și nivelul 1 sau superior. Declară că există riscuri din partea pieselor mecanice, nu se poate purta mănușă. Nu oferă protecție împotriva obiectelor ascuțite, de ex. ac de seinguri. Această mănușă oferă protecție suplimentară împotriva frigului. În conformitate cu rezultatele menționate mai sus, există niveluri de performanță. În caz de întrebări sau neclarități privind prezentul de utilizare a acestor mănuși și consultați un medic.

#### Numele și adresa producătorului:

HELMUT FELDMANN GmbH

Zumfstraße 28

D-21244 Buchholz/Nordheide

[www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

Organismul notificat responsabil de efectuarea examinării CE de tip:

MIRTA KONTROL d.o.o.

Javorinska 3

HR-10040 Zagreb - Dubrava

Nr. organisme de certificare: 2474

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea este garantată de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea è garantata de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea è garantata de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea è garantata de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea è garantata de:

100% Poliamid; blu ; Polyuretan; schwarz

#### Conformitatea è garantata de:



Informationen des Herstellers nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)

PSA Kategorie 2

Größen: 06 - 11

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwenderinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwenderinformation ungeschränkt vervielfältigt und unter www.feldtmann.de heruntergeladen werden.

#### Markierungen auf den Handschuhen



= Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf:



= die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

= Herstellungsdatum siehe CE-Label

#### Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchschlagsfestigkeit) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsgrad 1 erreichen. Der TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen Leistungsstufen, die sich auf die Handfläche des Handschuhs beziehen. Die Anzahl der Unterhohungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschneien, bestimmen die Schnittfestigkeit. Die Kraft, die nötig ist, um den Testhandschuh durchzuschneien, bestimmen die Weiterreißfestigkeit. Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling weiter zu reißen, bestimmen die Durchschlagsfestigkeit. Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfplatze zu durchstoßen.

Prüfungsmerkmale		Bewertung				
		Prüfung				
		1	2	3	4	5
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Scherbewegungen)	0 - 5	1				
B = Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = Weiterreißfestigkeit (N)	10	25	50	75	-	
D = Durchschlagsfestigkeit (N)	20	60	100	150	-	
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	X				

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“. P bedeutet „bestanden“.

#### Allgemeine Hinweise

Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Laboratoren eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen. Es obliegt deshalb der Verantwortung des Anwenders und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.

#### Verwendungsbereiche, Einsatzgebiete und Risikobewertung

Diese Anwenderinformation ist für die Verwendung von Handschuhen mit leichteren mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weiterreißfestigkeit der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern die Gefahr des Weiterreißens durch sich drehende Maschinenteile besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen gemäß oben genannter Leistungsstufen. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, Lieferanten oder den Hersteller.

#### Rahmenrichtlinie für Prävention

Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Büren, Putzlaschen, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Universaltheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den u.a. Leistungsstufen beruht auf Prüfungen an unbunten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe anderer Farbe ist der Handhabung entsprechender Prüfungen.



#### Verpackungseinheit, Einzelhandel

Diese Anwenderinformation wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recycelbarem Papierkarton geliefert. Die jeweils kleinsten Verpackungseinheiten befinden sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschlüsselungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzeigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinngemäß auch für den Transport. Eine Verfälszung kann nicht genannt werden, da diese abhängt vom Grad des Verschleesses, des Gehäuses und der Verwendung des Materialverarbeitung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

#### Stoffliche Zusammensetzung des Produktes

Die Produkte bestehen aus 100% Polyamid, blau; Polyurethan, schwarz

#### Gesundheitsrisiken

Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstweilen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

#### Name und Adresse des Herstellers

HELMUT FELDTMANN GmbH  
Zunftstraße 28  
D-21244 Buchholz/Norddeutsche

www.feldtmann.de

#### Name und Adresse, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:

MIRTA KONTROL d.o.o.  
Javorinska 3  
HR-10040 Zagreb - Dubrava

Zertifizierungsstelle-Nr.: 2474

ES

Información del fabricante conforme al reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Párrafo 1.4 (las normas figuran en el Diario Oficial de la Unión Europea).

P = Categoría 2

Tamaño: 06 - 11

[Leer destandamente antes del uso] Es su obligación incluir esta información de uso junto con el equipo de protección individual (EPI) o entregársela al usuario junto con el mismo. Con esta finalidad puede fotocopiar esta información de uso cuantas veces quiera.

#### Marcas en los guantes



= estos guantes estan certificados como equipo de protección individual (EPI). La marca CE indica que este producto cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425.

Puede consultar la declaración de conformidad en [www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen)

= Debe tener en cuenta la información del fabricante!



= Fecha de fabricación ver simbolo CE en el guante

#### Explicación y números de las normas cuyos requisitos cumplen el fabricante de los guantes

Las normas figuran en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se pueden solicitar a Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Guantes de protección contra riesgos mecánicos deben obtener al menos, en una de sus propiedades (resistencia al desgaste, a cortes, a desgarro y perforaciones), el nivel 1 o el nivel A en el caso de la prueba de corte TDM conforme a EN ISO 13997:1999.

Resistencia a cortes: se considera que el resultado es positivo si el guante no se rompe ni se desgasta durante el ensayo.

Resistencia al desgarro: se considera que el resultado es positivo para cortes que muestran una rotura o desgarro constante.

Resistencia a perforaciones: fuerza necesaria para desgarrar una muestra con cortes.

Resistencia a perforaciones: fuerza necesaria para perforar la muestra por medio de una punta de ensayo normalizada.

Criterios de ensayo		Evaluación				
		0740				
A = Resistencia a la abrasión	0 - 4	2				
B = Resistencia al corte	0 - 5	1				
C = Resistencia al desgarro	0 - 4	3				
D = Resistencia a la perforación	0 - 4	1				
E = Resistencia al corte (TDM)	A - F	X				
Según EN ISO 13997:1999	A - F	X				

Cuanto mayor es la cifra, óptima es el resultado del ensayo. X significa no someter a ensayo. P significa ensayo superado

Ensayo		1 2 3 4 5				
A = Resistencia a la abrasión	(Número de ciclos)	100	500	2000	8000	-
B = Resistencia al corte (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = Resistencia al desgarro (Indice)	0,5	1,0	2,5	5,0	7,5	-
D = Resistencia a la perforación (N)	20	60	100	150	-	
E = Resistencia a la perforación (TDM)	A - F	X				
Según EN ISO 13997:1999	A - F	X				

Ensayo a cortes conforme a EN ISO 13997:1999

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

1 2 3 4 5

100 500 2000 8000 -

2 5 10 15 22 30

10 25 50 75 -

20 60 100 150 -

A = Resistencia a cortes conforme a EN ISO 13997:1999 (N)

FI

**Valmistajan antamat tiedot asetuksen (EU) 2016/425, liiteen II, kohdan 14 mukaisesti (European union virallisessa lehdessä).**

**Henkilösojaujin kategoria 2**

Koot: 06 - 11

Lue huolellisesti läpi ennen käyttöä! Jos luovutat henkilösojaujan edelleen, olet velvoitettu joko liittämään näitä käytäjälle suunnattuja tiedot tuotteeseen tai antamaan niitä vastaanottojalle. Täta tarkoittaa varten näitä käytäjille suunnattuja tietoja saa kopioida rajatusti ja ladata osioitsesta [www.feldtmann.de](http://www.feldtmann.de).

**Kasinnelevä merkintä**

= Nämä kasinnet on sertifioitu henkilösojaujimiksi. CE-merkintä ilmaisee, että tuote täyttää asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

**Vaatinut muistikusivakkuus tuotteen osiossa www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen**

= Valmistajan antamat tiedot on huomioitava!

= Valmistuspaiva - kato kasinnet oleva CE-tarra

**Niiden standardien nimet ja numerot, joiden vaatimukset käsitetään täytyttävät:**

Standardi löydettävissä: European Union virallinen lehti. Oletettavissa Beuth Verlag GmbH:ta, 10787 Berlin. [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

**EN 420:2003+A1:2009 Suojakäsinet - käsinnelevät vaatimukset ja testausmenetelmät**

EN 38:2016 Suojakäsinet mekaanisia vaaroja vastaan: tämän standardin mukaisen käsinneen on saavutettava vähintään yhden ominaisuutensa osalta (hankeksien, viltojen, repäysin ja neulipistosten kesto) vähintään suoritusasosta 1 tai suoritusasosta A standardin EN ISO 13997:1999 mukaisessa

kohteenkaossa tuotteen leikkauksen kestoa terävä esineitä vastaan. Suorituskyynä tasot viittavat käsin kämmeneen.

Henkilösojauja, joka on käytössä, jota ei voida käytellä välttämättä vähintään 1000 kierrosta. Testausjaksot ovat lukuunottamatta, joiden jälkeen testataan tuoteen leikkauksilla tasaella nopeudella. Repäysin kesto: Voina, joka voidaan selaillessa testataan tuoteen

repäysmenestys, johon on tehty lähiliitto.

Neulipistosten kesto: Voina, joka voidaan testataan tuoteen leikkauksilla standardoidulla testipalkilla.



ABCDE

H

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Testauskriteerit: Astekirja 0740

	1	2	3	4	5
A = Hankeksien kesto	0 - 4	2			
B = Viljollekiestys (Coupé Testi)	0 - 5	1			
C = Repäysin kesto	0 - 4	3			
D = Pulkaisulius	0 - 4	1			
E = Standardin EN ISO 13997:1999 mukainen leikkauksen kesto	A - F	X			

Mitä esimerkki numero, sitä parempia testituloksia. X tarkoittaa "ei testattu". Tarkoituksella "hyväksytty" tarkoitetaan, että tuoteksi avuksi suosijauhetaan valinnasta. Tarkoituksella "ei hyväksytty" tarkoitetaan, että tuoteksi avuksi suosijauhetaan valinnasta. Käytävät käsinnelevät vaatimukset, joita ei voida täyttää välttämättä vähintään yhdestä kohteen testaamisesta. Tästä syystä on käytävät vastuu, eli valmistaja, varmistaa tietyn käsinneven soveltuvaan suunnitelmaan käytössä.

**Käytävät, kytövät ja riiskiriarviointi**

Käsinneven soveltuu ainoastaan yleisiin käytävätarkoituksiin, joihin liittyy lieviä mekaanisia vaaroja. Seuraava koskee kaikille käsinneille, joiden repäysimissä on vahinkoja. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Suorituskyky on vahinkoja, joita ei voida välttää vähintään yhdestä kohteen testaamisesta. Tästä syystä on käytävät vastuu, eli valmistaja.

**Puhdistustulos, kytövät ja riiskiriarviointi**

Käsinneven soveltuu ainoastaan yleisiin käytävätarkoituksiin, joihin liittyy lieviä mekaanisia vaaroja. Seuraava koskee kaikille käsinneille, joiden repäysimissä on vahinkoja. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Suorituskyky on vahinkoja, joita ei voida välttää vähintään yhdestä kohteen testaamisesta. Tästä syystä on käytävät vastuu, eli valmistaja.

**Puhdistustulos, kytövät ja riiskiriarviointi**

Käsinneven soveltuu ainoastaan yleisiin käytävätarkoituksiin, joihin liittyy lieviä mekaanisia vaaroja. Seuraava koskee kaikille käsinneille, joiden repäysimissä on vahinkoja. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Suorituskyky on vahinkoja, joita ei voida välttää vähintään yhdestä kohteen testaamisesta. Tästä syystä on käytävät vastuu, eli valmistaja.

**Materiaalin koostumus / tuoteen materiaali**

100% polyamide, sininen ; polyuretaani, musta

**Terveytteen alihetuvat varrat**

Tuotteen asemanttuinen käytävätarkoitus, joka on valmistettu keraamiseksi, sisältää vähintään 100% alihetuvat. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Tässä testissä käytävät alihetuvataso tuotteen ominaisuuskirjassa mainitut. Suorituskyky on vahinkoja, joita ei voida välttää vähintään yhdestä kohteen testaamisesta. Tästä syystä on käytävät vastuu, eli valmistaja.

**Valmistajan nimä ja osoite**

**HELMUT FELDTMANN GmbH**  
Zumstraße 28  
D-21244 Buchholz/Nordheide  
[www.feldtmann.de](http://www.feldtmann.de)

**Tyyppitesterin vastava ilmoitettu laitos:**  
MIRTA KONTROL d.o.o.  
Javorinska 3  
HR-10040 Zagreb - Dubrava  
Tyyppitarkastuksesta nro: 2474

- 11 -

CZ

**Informace výrobce podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4 (místo zodpovědné za normy Evropské unie).**

**PSA kategorie 2**

Rozsah: 06 - 11

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto informace! Máte povinnost tyto informace pro uživatele přiložit, resp. je vydat příjemci při předání osobního ochranného vybavení (OOP). Za tuto účel je tyto informace pro uživatele neomezeně rozmožkovat a stahovat na [www.feldtmann.de](http://www.feldtmann.de).

**Znacky na rukavicech**

= Tyto rukavice jsou certifikovány jako Osobní ochranné vybavení (OOP). Značka CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě naleznete na [www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen](http://www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen)

= musí být dodrženy informace

= Datum výroby viz štítek CE na rukavice

**Vyvážení a čísla norm, jichž požadovány rukavice sijhuli**

Mito sovětovým za normu. Užívá se Evropský Unie. Užívá se Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

**Všeobecné požadavky a zkouškové metody pro rukavice**

EN 420:2003+A1:2009 Suojakäsinet egypt mekaanismissa vaarissa (odolnost proti odérui, roztříznutí, dasfumování roztříznutí a průniku) dosahoval minimálně výkonnostního stupně A pro páska odolnost proti roztříznutí TDM podle EN ISO 13997:1999. Urovný výkonu oznáčil dlan rukavice. Nejvyšší takový stupně je odolnost proti odérui. Počet testovacích cyklů, kterých je zapotřebí pro prověření testovacího rukavice. Odolnost proti protřízení. Počet testovacích cyklů, kterých je zapotřebí pro další roztříznutí testovaného vzorku. Odolnost proti propichnutí. Síla, které je zapotřebí pro další roztříznutí testovaného vzorku. Odolnost proti propichnutí. Síla, které je zapotřebí, aby byly testovány způsoby propichnutí standardizované testovací skupky.



ABCDE

H

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Kritéria zkoušky: Hodnocení 0740

	1	2	3	4	5
A = Odolnost proti odérui	0 - 4	2			
B = Odolnost proti roztříznutí (Coupé Test)	0 - 5	1			
C = Odolnost proti protřízení	0 - 4	3			
D = Odolnost proti propichnutí (N)	0 - 4	1			
E = Odolnost proti roztříznutí (TDM)	A - F	X			

Címký sijáček, tím lepší výsledek zkoušky. X znamená „nezkoušeno“. P

**Všeobecné informace**

Tyto rukavice jsou určeny pro užívání jako pomůcka při výběru Vašeho ochranného vybavení, přičemž laboratorní testy nabízí pomocí sijáčků, které nebezpečí odráží aktuální podmínky na pracovišti. Protože se sijáček v zodpovídá vlastnosti rukavice, je možné, že výrobek neodpovídá všechny požadavky na rukavice.

**Uživatel, oblast používání a poskytování**

O výrobku se neopakuje podvodním bázickým přípravků (např. karbáty, hadry, atd.). Myti nebo chemické čistiště vypadáze především konzervaci a udržování v dobrém stavu. Ochrana rukavice je nutná zkontrolovat, zda jsou rukavice v dobrém stavu. Výrobek je určen pro všechny výrobky, které jsou využívány v práci. Počet cyklů, který je zapotřebí pro prověření rukavice, je určen v EN ISO 13997:1999.

**Materiálové složení/výrobek seistivá z**

100% polyamide, azul ; polyuretan, černá

**Zdravotní rizika**

Při běžné práci s výrobkem může dojít k alergickým reakcím z běžných součástí rukavice. Pokud by se alergické reakce projevily, doporučuje se tyto rukavice prostřednictvím nepoužívat a vyhledat lékařskou pomoc.

**Název a adresa výrobce**

Oznámení subjekt, který je zodpovědný za provedení zkoušky konstrukčního vzorku:

**HELMUT FELDTMANN GmbH**

MIRTA KONTROL d.o.o.

Javorinska 3

HR-10040 Zagreb - Dubrava

Oznámení subjekt: 2474

Zumstraße 28

D-21244 Buchholz/Nordheide

[www.feldtmann.de](http://www.feldtmann.de)

www.feldtmann.de



Gamtojto informacioj naqel ES direktivos 2016/425 II priedo 1 skyru (Nueroja i Europa Sajunges Oficialu ledipo).

2 kategorijos asmeninės apsaugos priemonės

Dydiu: 06 - 11

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite! Perduodami asmeninės apsaugos priemones kitam naudotojui teip pat privaote perduoti ir šią naudotojui skirtą informaciją. Tam tikslu galima be apiblojimų naudoti naudotojui skirtą informaciją, ja atsiušiant į svetainę [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de).

Prištūniuose:

= Šios pirtinės yra sertifikatuotų kaip asmeninės apsaugos priemonės. CE ženklas rodo, kad šis produktas atitinka ES direktyvos 2016/425 reikalavimus. Atitikties deklaracija rasite svetaineje [www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen)

= Atparektyje dėmesį į gamtojto informaciją

= Paganymimo data 2r. ant CE ženklo, esančio ant prištūnės

Standartu, kurio reikalavimas atitinka prištūniuose, paaiškinimai ir numerai

Standarto nuorodo: Europos Sajungos Oficialus leidinys. Galima užsiųskti iš leidyklos „Beuth Verlag GmbH“, 10787 Berlin. [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

EN 420:2005+AT:2009 Apsaugos prištūnės – bendrijos reikalavimai ir prištūniuose metodai

EN 388:2016 Apsaugos prištūnės nuo mechaninių pavojų turi būti tūsamo lygio charakteristikai (dėl nustatymo, atsparumo plovimams ir pradžiamams, pliūsi dielėjimo) arba a tūsamo lygio charakteristikai pagal atsparumo plovimui patikrimą pagal EN ISO 13997:1999. Nūsamo lygis reikiškia prištūnės nustyminių apsauginių skaičių, kurio reikia, siekiant keistinių testuotinių prištūnės. Atparumas plovimams: testavimo ciklo skaičius, kurio metu kontrolierių paktinės pajutoma pastovio greičiu. Plėsimo jėga, kurio reikia, kurios perstipinti kontrolelio prištūnės. Pradžiamis jėga, kurio reikia, norint pradurti kontrolė prištūnės standartiniu būdu.

Pradžiamis jėga, kurio reikia, norint pradurti kontrolė prištūnės standartiniu būdu.

Bendro pobūdžio pastabos

Naudodami šią informaciją, yra skirta padėti Jums ištekėti išankstai apsaugos priemones, laboratoriinių tyrimų suteikti, tačiau nepredstavina svarbių charakteristikų ištekinimo konkrečios aplinkybėmis. Nūsamo lygis yra pagrįstas atskirų laboratoriinių tyrimų, kurie nedebituoti atitinkamai konkretiniams darbo vietas salypas. Todėl ne gaminimos, o naudotinos privalo patikinti šia produkto naudojimo tinkamumu konkrečioms sąlygoms.

Pakaitis, naudojimasis ir rizikos vertinimas

Sios pirtinės yra skirtos tik išvairiems darbams, susijusiems su nedideli mechaninių pavojų rizika. Ši nuostata taikoma visoms prištūnėms, kurios atsparumas plovimams yra 1 ar didesnis. Jei ypač pavojus, kad sudėmamas dažus bus (traukta) prištūnės negaliama devėti. Prištūnės netinkamai apsaugos nuo atrišti objekto, pavyzdžiui, adomėjant prištūnės.

Šios pirtinės buvo stiklais susiūlė, gamtinėje aplinkoje, jas ištekinimo laikotarpiu, kai atskirti iš aplinkos.

Valymas ir prižiūra

Rekomenduojama naudoti prištūnėlį priešas priemones (pvz., depešėjas, blūzės ir pan.). Prieš skubiant ar valant cheminių būdų reikia pastebių su kvalifikuotu specialistu. Gamtinėje aplinkoje negali priimtini atskyrinės dėl charakteristikų pakankimo. Prieš naudodant prištūnėlį visada reikia pakinti, ar jis nepatenktos. Nūsamo lygio vertinimas buvo stiklais susiūlė susnaudotomis prištūnėmis, todėl prištūnės naudojant pakartotinai gali reikėti atskilti papildomus ių tinkamumo patikrinimus.

Produktu medžiagos / sandara

100% poliamidas, mėlynas ; poliuretan, huomas

Suvilktas susiūlės prižiūra

Tinkamumas ištekinimui gali atsirasti aleginė reakcija / prištūnių komponentus. Pasireiškus aleginėi reakcijai rekomenduojama tam kartu prištūnės nusimauti, ių nebenaudoti ir kreiptis į gydytoją.

Gamtojto pavadinimas ir adresas

„HELMUT FELDMANN GmbH“

Zunftstraße 28

D-21244 Buchholz/Nordheide

[www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

Notifikaciuo įstaiga, atsakinga už atitikties įvertinimą:

MIRTA KONTROL d.o.o.

Javorinska 3

HR-10040 Zagreb - Dubrava

Sertifikavimo įstaigos Nr.: 2474

ABCDE

A = Atparumas nustatymu (trymo) 0 - 4 5

B = Atparumas plovimams (sudėtinis patikrinimas) 0 - 5 1

C = Plėsimo jėga 0 - 4 3

D = Pradžiamis jėga 0 - 4 1

E = Atparumas plovimui pagal EN ISO 13997:1999 A - F X

Tinkrinimas

1 2 3 4 5

A = Atparumas nustatymu (trymo) 100 500 2000 8000 -

B = Atparumas plovimams (sudėtinis patikrinimas) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C = Plėsimo jėga (N) 10 25 50 75 -

D = Pradžiamis jėga (N) 20 60 100 150 -

E = Atparumas plovimui pagal EN ISO 13997:1999 A - F X

Tinkrinimas

A B C D E F

E = Atparumas plovimui pagal EN ISO 13997:1999 A - F X

Tinkrinimas

2 5 10 15 22 30

- 5 -

- 10 -



Information från tillverkaren enligt förordning (EU) 2016/425, Bilaga II, Avsnitt 1.4 (Referens i Europeiska unions officiella tidning).

PSA Kategori 2

Storleksnr: 06 - 11

Läs igenom nogå för användning! Du är skyldig att bifoga denna användarinformation vid överlättelse av personlig skyddsutrustning (PSA) eller på annat sätt överlämna den till mottagaren. För detta ändamål kan användarinformationen kopieras och laddas ner från [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de) i obegränsad utsträckning.

Markeringsar på handsken

CE = Dessa handsker är klassificerade som personlig skyddsutrustning (PSA). CE-märkningen visar att denna produkt uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. Försäkrar om överensstämmelse finns på [www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen)

= tillverkarens information ska beaktas!

= Tillverkningsdatum sa CE-etiketten i handsken

Förvarinės ar nummer ar standarder varav handskena uppfyller:

Referens för standarden: Europeiska unions officiella tidning. Ges ut av Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

EN 420:2005+AT:2009 Skyddshandskar - Allmanna krav och testmetoder för handsken

EN 388:2016 Skyddshandskar med mekaniska risker måste uppvisa minst kravina 1 eller kravina A för minst en av egenskaperna (notingsbeständighet, slöjdskydd, rörlighet, stabilitet och punkteringsmotstånd) i skyddshandskestestet TDM enligt EN ISO 13997:1999. Testningsvärde refererar till handskens handfat.

Notingsbeständighet: Antalet testcykler med konstant hastighet som behövs för att skräda kl. 1 före testimölet. Rörlighetsbeständighet: Antalet testcykler med konstant hastighet som behövs för att skräda kl. 1 före testimölet. Slöjdskydd: Kräfven som krävs för att fortsätta riva upp det skura testimörellet. Stabilitet: Kräfven som krävs för att genomsöka testimörellet med standardiserad provspets.

Kontrolltestmeddelande: Kraften som krävs för att genomvara testimörellet med standardiserad provspets.

Testkriterier

Bedömning 0 - 4 5

A = Skärbeständighetsdiagnos 0 - 4 2

B = Skärbeständighetsdiagnos (Cope-test) 0 - 5 1

B = Skärbeständighetsdiagnos (Index Cope-test) 0 - 4 3

D = Skärbeständighetsdiagnos 0 - 4 1

D = Skärbeständighetsdiagnos (TDM) enligt EN ISO 13997:1999 A - F X

Test

A B C D E F

E = Skärbeständighetsdiagnos enligt ISO 13997:1999 EN 2 5 10 15 22 30

Ju högre sifra, desto bättre testresultat. X betyder "inte testad". P betyder "godkänd".

Allmänna anvisningar

Denna användarinformation är avsedd som en hjälp vid val av skyddsutrustning. Laboratorietester erbjuder unavskräckningar, även om de inte uppnåssas vid användning. Detta är dock det för användarens och tillverkarens ansvar att testa en viss handske för det avsedda användningsområdet.

Användning, verksamhetsområde och riskbedömning

Denna handske är endast avsedd för användning inom allmänna verksamheter som är förenade med lättare risker. Följande gäller alla handskar med en rörlighetsgrad på minst 1 hörn eller hörnor. Om den finns risk för att dra in en rotande maskindelar i ingång handskebåras. Ingår skydd mot vassa föremål, till exempel knivar. Denna handske ger dessutom skydd vid kontakt med varma föremål enligt ovan angivna resultaten för kravinvärden. Om du har frågor kring användningsområdet för dessa handskar kan du vända dig till försäljningsarkitekten, leverantören eller tillverkaren.

Rengöring och skötsel

Vi rekommenderar att du använder vanliga rengöringsprodukter (till exempel borstar, trasa m.fl.). För tvätt eller kemisk rengöring krävs att du först kontaktar en fabrikant för rådgivning. Tillverkaren tar inget ansvar för uppkomna förändringar. Kontrollera att handskena är helt före varje användningsläge.

Dessutom gäller för skyddsfunktioner enligt de angivna prestationsvärdena. Bedömningen med dessa kravinvärden bygger på testning av vanliga handskar, varför försiktighet är nödvändig för att garantera samma resultat.

Förvaring och avfallshantering

Denna artikel levereras i en konsumtionsförpackning av återvinningsbar pappkartong. De minsta förpackningsenheterna ligger i PE-påsar eller liknande miljövänliga förpackningar. Handskena måste förvaras korrekt, det vill säga i kartonger i torra utrymmen. Skyddsegenskaperna kan andras på grund av fukt, temperaturförhållanden och ljus, men också som en följd av naturliga materialförändringar över tid. Det går inte att ange ett best före-datum då handskena hälser olika lång beroende grader av slitage, användning och verksamhetsstyp. Avfallshantering sker i enlighet med lokala bestämmelser.

Materialsammanställning/produkten består av

100% polyamid (nylon), blå ; polyuretan, svart

Hälsoskader

Allergiska reaktioner kan uppstå även vid korrekt användning av handskena. Om allergiska reaktioner skulle uppstå rekommenderar vi att handsken inte används tills vidare och att du rådfrågar läkare.

Tillverkarens namn och adress:

HELMUT FELDMANN GmbH

Zunftstraße 28

D-21244 Buchholz/Nordheide

[www.feldmann.de](http://www.feldmann.de)

Certifieringsorgan nummer: 2474

Anmält organ som är ansvarigt för typgodkännandet:

MIRTA KONTROL d.o.o.

Javorinska 3

HR-10040 Zagreb - Dubrava

Certifieringsorgan nummer: 2474

DK

Oplysninger fra producenten iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4 (henvisning til Den Europæiske Unions Tidende).

PSA-kategori 2

Størrelsesnr.: 06 - 11

Les grundigt inden brug! Du er forpligtet til at vedlegg disse brugeroplysninger, når du overdrager det personlige beskyttelsesudstyr (PPE) eller udlever det til modtageren. Til dette formål må disse brugeroplysninger kopieres ubegrænset, og de kan downloades på [www.feldmann.de](http://www.feldmann.de).

Mærkning på handskene

CE = Dette er certificeret som personligt beskyttelsesudstyr (PPE). CE- mærket viser, at dette produkt overholder kravene i forordning (EU) 2016/425. Overensstemmelsesklaeringen kan findes på [www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen)

i = producentens oplysninger skal overholdes!

M = Fremstillingstid, se CE-label på handskene

DK

Oplysninger fra producenten iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4 (henvisning til Den Europæiske Unions Tidende).

EN 420:2005+AT:2009 Apsaugos prištūnės – bendrijos reikalavimai ir prištūniuose metodai

EN 388:2016 Apsaugos prištūnės nuo mechaninių pavojų turi būti tūsamo lygio charakteristikai (dėl nustatymo, atsparumo plovimams ir pradžiamams, pliūsi dielėjimo) arba a tūsamo lygio charakteristikai pagal atsparumo plovimui patikrimą pagal EN ISO 13997:1999. Nūsamo lygis reikiškia prištūnės nustyminių apsauginių skaičių, kurio reikia, siekiant keistinių testuotinių prištūnės. Atparumas plovimams: testavimo ciklo skaičius, kuris turi kontrolierių paktinės pajutoma pastovio greičiai. Plėsimo jėga, kurio reikia, kurios perstiprinti kontrolė prištūnės.

Pradžiamis jėga, kurio reikia, norint pradurti kontrolė prištūnės standartiniu būdu.

ABCDE

A = Atparumas nustatymu (trymo) 0 - 4 5

B = Atparumas plovimams (sudėtinis patikrinimas) 0 - 5 1

C = Plėsimo jėga 0 - 4 3

D = Pradžiamis jėga 0 - 4 1

E = Atparumas plovimui pagal EN ISO 13997:1999 A - F X

Tinkrinimas

1 2 3 4 5

A = Atparumas nustatymu (trymo) 100 500 2000 8000 -

B = Atparumas plovimams (sudėtinis patikrinimas) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C = Plėsimo jėga (N) 10 25 50 75 -

D = Pradžiamis jėga (N) 20 60 100 150 -

E = Skärerfasthet (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 kohasellit

Johøje tal, jo bedre testresultat. X betyder "ikke testet". P betyder "bestest".

DK

Oplysninger fra producenten iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4 (henvisning til Den Europæiske Unions Tidende).

EN 388:2016 Betydelseshandsker med mekanisk risiko skal være en af en egenskaberne (slidfasthed, skærefasthed, rivestyrke og genbrugsmønstre) opnås mindst yderstet 1 eller yderstet A for TDM-skærefasthedstest i henhold til EN ISO 13997:1999. Præstationsniveauer refererer til håndled.

Slidfasthed: Det antal omrørhæder, der kræves for at slide igennem testkammeret. Skærefasthed: Det antal omrørhæder, der kræves for at slide igennem testkammeret med konstant hastighed, hvorefter håndleden ikke kan flyde ud af testkammeret.

Rivestyrke: Den maksimale vekselværelse (N) ved hvilken håndleden ikke kan flyde ud af testkammeret.

Genbrugsmønstre: Konstante vekselværelse (N) ved hvilken håndleden ikke kan flyde ud af testkammeret.

Kontrolltestmeddelande: Et antal omrørhæder, der kræves for at få et bestest resultat.

Yderstet 1: Et antal omrørhæder, der kræves for at få et yderstet resultat.

Yderstet A: Et antal omrørhæder, der kræves for at få et yderstet A resultat.

DK

Oplysninger fra producenten iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4 (henvisning til Den Europæiske Unions Tidende).

EN 420:2005+AT:2009 Apsaugos prištūnės – bendrijos reikalavimai ir prištūniuose metodai

EN 388:2016 Apsaugos prištūnės nuo mechaninių pavojų turi būti tūsamo lygio charakteristikai (dėl nustatymo, atsparumo plovimams ir pradžiamams, pliūsi dielėjimo) arba a tūsamo lygio charakteristikai pagal atsparumo plovimui patikrimą pagal EN ISO 13997:1999. Nūsamo lygis reikiškia prištūnės nustyminių apsauginių skaičių, kurio reikia, siekiant keistinių testuotinių prištūnės. Atparumas plovimams: testavimo ciklo skaičius, kuris turi kontrolierių paktinės pajutoma pastovio greičiai. Plėsimo jėga, kurio reikia, kurios perstiprinti kontrolė prištūnės.

Pradžiamis jėga, kurio reikia, norint pradurti kontrolė prištūnės standartiniu būdu.

ABCDE

A = Atparumas nustatymu (trymo) 0 - 4 5

B = Atparumas plovimams (sudėtinis patikrinimas) 0 - 5 1

C = Plėsimo jėga 0 - 4 3

D = Pradžiamis jėga 0 - 4 1

E = Atparumas plovimui pagal EN ISO 13997:1999 A - F X

Tinkrinimas

1 2 3 4 5

A = Atparumas nustatymu (trymo) 100 500 2000 8000 -

B = Atparumas plovimams (sudėtinis patikrinimas) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C = Plėsimo jėga (N) 10 25 50 75 -

D = Prad