



STRONG logo, Art. 0719 - TAIBA1, PSA-kategori 2, Mærket: 06-11. Text: Lees dit aandachtig voor gebruik... Markeringen op de handschoenen...

EN ISO 21420:2020 Beschermde Handschoenen - Algemene eisen en testmethoden voor handschoenen. EN 388:2019 Beschermde handschoenen tegen mechanische risico's... Testtabel met 5 kolommen (1-5) en 4 rijen (A-E).

ABCDE. Hoe hoger het getal, des te beter is het testresultaat. X betekent "niet getest". P betekent "getest/dig".

Algemene richtlijnen. Gebruiksdoel, toepassingen en risicobeperking. Reiniging en onderhoud. Verwijzing naar de handleiding... Materialenamenlijst (het product bestaat uit)...

Verpakking, opslag en afval. Naam en adres van de fabrikant: HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide. NL logo.

Gaminto informacija pagal ES direktyvą 2016/425 II priedo 1.4 skyrių. Art. 0719 - TAIBA1, 2 kategorijos asmeninėms apsaugos priemonėms. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite... Piktograma žymėjimas...

EN ISO 21420:2020 Apsaugojimo pirštinės - bendrieji reikalavimai ir pirštinė tyrimo metodai. EN 388:2019 Apsaugojimo pirštinė nuo mechaninio pavojų... Testavimo kriterijai, Nėrinėjimas, 0719 - TAIBA1. Test table with 5 columns and 4 rows.

ABCDE. Kuo didesnis skaičius, tuo geresnis patikimumo rezultatas. X reikšia „nepatirta“. P reikšia „patirta“.

Bendro pobūdžio pastabos. Naudotojų skirta informacija yra skirta pats tikslams... Pakavimas, laikymas ir utilizavimas. Nuotraukos, pateiktos šioje informacijoje... NL logo.

Polymerer for producenten bij voorordening (EU) 2016/425, bijlage II, afdeling 1.4 (referentia til den Europæiske Unions Tidende). Art. 0719 - TAIBA1, PSA-kategori 2, Mærket: 06-11. Læs grundigt inden brugt Du er forpligtet til at lægge disse brugsoplysninger...

Markering på handskerne. EN ISO 21420:2020 Beskyttede Handsker - Almindelige krav og testmetoder for handsker. EN 388:2019 Beskyttede handsker mod mekaniske risici... Testtabel med 5 søjler (1-5) og 4 rækker (A-E).

ABCDE. Jo højere tal, jo bedre testresultat. X betyder "ikke testet". P betyder "testet".

Generelle bemærkninger. Anvendelsesområdet, anvendelsesområde og risikobegrænsning. Pakning, opbevaring og bortskaffelse. Materialensammensætning/produktet er lavet af... DK logo.

Navn og adresse på fabrikanten: HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide. LT logo.

Informacija van tilberkeren enligt förordning (EU) 2016/425, bilaga II, avsnitt 1.4 (Referens i Europeiska unionens officiella tidning). Art. 0719 - TAIBA1, PSA Kategori 2, Märket: 06-11. Läs igenom noggrant avsnittet...

Markeringar på handskarna. EN ISO 21420:2020 Skyddshandskor - Allmänna krav och testmetoder för handskor. EN 388:2019 Skyddshandskor mot mekaniska risker... Testtabel med 5 kolumner (1-5) och 4 rader (A-E).

ABCDE. Ju högre siffran, desto bättre testresultat. X betyder "inte testad". P betyder "godkänd".

Almänna anvisningar. Användning, verksamhetsområde och risikobegränsning. Förpackning, förvaring och avfallsanläggning. Materialnamnslistan (produkten består av)...

ABCDE. Mida suomen numerum, sedit parem on katselmus. X tähendab „kontrollimata“. P tähendab „sooritatud“.

Toota teave vastavalt määruse (EÜ) 2016/425 II lisaja punktide 1.4 (avaldatavide Euroopa Liidu Teatajates). Art. 0719 - TAIBA1, PPE kategooria 2, Suured: 06-11. Lugege see teave enne kasutamist... Sõmbolite kirjeldus...

Markeringar på handskarna. EN ISO 21420:2020 Käskyshanskat - Yleiset vaatamukset ja testimenetelmät käsineille. EN 388:2019 Mehaanisten ohuiden este katva käsineiden peittäminen... Testitaulu 5 sarakkeella (1-5) ja 4 rivillä (A-E).

ABCDE. Mida suurem numerum, sedit parem on katselmus. X tähendab „kontrollimata“. P tähendab „sooritatud“.

Algemeen advies. Gebruik, toepassingsgebied en risicobeperking. Verpakking, opslag en afval. Materiaalnamenlijst (het product bestaat uit)...

ABCDE. Mida suurem numerum, sedit parem on katselmus. X tähendab „kontrollimata“. P tähendab „sooritatud“.

Informacje użytkownika zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, załącznik II, punkt 1.4 (Referencja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Art. 0719 - TAIBA1, EIP kategorii 2, Mærket: 06-11. Inainte de utilizare, va rugam să citiți cu atenție...

Markering på handsken. EN ISO 21420:2020 Mănuși de protecție - Cerințe generale și metode de testare pentru mănuși. EN 388:2019 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice... Testtabel med 5 søjler (1-5) og 4 rækker (A-E).

ABCDE. Cu cât cifra este mai mare, cu atât rezultatul testării a fost mai bun. X înseamnă „testată“. P înseamnă „provovată“.

Algemeen advies. Gebruik, toepassingsgebied en risicobeperking. Verpakking, opslag en afval. Materialnamenlijst (het product bestaat uit)...

ABCDE. Mida suurem numerum, sedit parem on katselmus. X tähendab „kontrollimata“. P tähendab „sooritatud“.