

Art. 0530 - FLEXTER PSA Kategorie 2 Gröden: 07 - 12 Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anweisungen/Informationen mit Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anweisungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Information des Hersteller sind zu beachten! Dieser Handschuh enthält Naturkautschuk Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weilerrei- und Durchschkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Abriebtestkriterien: Die Anzahl der Umdrehungen bis zum Durchbruch eines 100 µm dicken Drahtes mit konstanter Geschwindigkeit der Prüfung durchschneiden ist. Schnittfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, den angeschliffenen Prüfling wieder zu durchschneiden.

Table with 2 main columns: Prüfungskriterien and Bewertung. Sub-columns for 0530 - FLEXTER and 0530 - FLEXTER. Rows include Abriebtestkriterien, Coupure Test, Waterdichtigkeit, Durchschkraft, and Schnittfestigkeit (TDM).

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet bestanden

Allgemeine Hinweise Diese Anweisungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es erfolgt deshalb vor Verwendung des Anwesenden und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzzweck zu prüfen.

Verfahrensgang, Einbautest und Risikobewertung Dieser Artikel wird in einer Reihe von Einzelbeiträgen mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weilerreikraft der Stufe 1 oder höher gilt. Sofern die Größe des Händzeigers durch sich drehende Maschinenentele besteht, dürfen diese Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den persönlichen Servicebeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Reinigung und Pflege Diese Artikel wird in einer Reihe von Einzelbeiträgen mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weilerreikraft der Stufe 1 oder höher gilt. Sofern die Größe des Händzeigers durch sich drehende Maschinenentele besteht, dürfen diese Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den persönlichen Servicebeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung Dieser Artikel wird in einer Reihe von Einzelbeiträgen mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weilerreikraft der Stufe 1 oder höher gilt. Sofern die Größe des Händzeigers durch sich drehende Maschinenentele besteht, dürfen diese Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den persönlichen Servicebeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Stoffliche Zusammensetzung des Produkts besteht aus: 100% Polyester, Hi-Vi-Jaune Gelb

Gesundheitliche Risiken Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Namen und Adressen der Hersteller HELMUT FELDTMANN GmbH Zurlinstraße 28 D-21244 Buchholz/Nordheide www.feldmann.de

Notrufnummern In Deutschland: 112 (europäischer Notruf) In Österreich: 112 (europäischer Notruf) In der Schweiz: 112 (europäischer Notruf) In den USA: 911 (europäischer Notruf) In Kanada: 911 (europäischer Notruf) In Mexiko: 911 (europäischer Notruf) In Brasilien: 192 (europäischer Notruf) In Indien: 112 (europäischer Notruf) In Japan: 119 (europäischer Notruf) In Australien: 000 (europäischer Notruf) In Neuseeland: 111 (europäischer Notruf) In Südafrika: 112 (europäischer Notruf) In Israel: 112 (europäischer Notruf) In Taiwan: 112 (europäischer Notruf) In Singapur: 995 (europäischer Notruf) In Hongkong: 999 (europäischer Notruf) In Macao: 112 (europäischer Notruf) In den Philippinen: 911 (europäischer Notruf) In Indonesien: 112 (europäischer Notruf) In Thailand: 112 (europäischer Notruf) In Vietnam: 112 (europäischer Notruf) In Kambodscha: 112 (europäischer Notruf) In Laos: 112 (europäischer Notruf) In Myanmar: 112 (europäischer Notruf) In Bangladesch: 112 (europäischer Notruf) In Pakistan: 999 (europäischer Notruf) In Sri Lanka: 112 (europäischer Notruf) In Nepal: 112 (europäischer Notruf) In Bhutan: 112 (europäischer Notruf) In Brunei: 112 (europäischer Notruf) In Malaysia: 999 (europäischer Notruf) In Singapur: 995 (europäischer Notruf) In Hongkong: 999 (europäischer Notruf) In Macao: 112 (europäischer Notruf)

Wichtigste Informationen Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anweisungen/Informationen mit Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anweisungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Information des Hersteller sind zu beachten! Dieser Handschuh enthält Naturkautschuk Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weilerrei- und Durchschkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Abriebtestkriterien: Die Anzahl der Umdrehungen bis zum Durchbruch eines 100 µm dicken Drahtes mit konstanter Geschwindigkeit der Prüfung durchschneiden ist. Schnittfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, den angeschliffenen Prüfling wieder zu durchschneiden.

Table with 2 main columns: Prüfungskriterien and Bewertung. Sub-columns for 0530 - FLEXTER and 0530 - FLEXTER. Rows include Abriebtestkriterien, Coupure Test, Waterdichtigkeit, Durchschkraft, and Schnittfestigkeit (TDM).

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet bestanden

Allgemeine Hinweise Diese Anweisungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es erfolgt deshalb vor Verwendung des Anwesenden und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzzweck zu prüfen.

Verfahrensgang, Einbautest und Risikobewertung Dieser Artikel wird in einer Reihe von Einzelbeiträgen mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weilerreikraft der Stufe 1 oder höher gilt. Sofern die Größe des Händzeigers durch sich drehende Maschinenentele besteht, dürfen diese Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den persönlichen Servicebeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Reinigung und Pflege Diese Artikel wird in einer Reihe von Einzelbeiträgen mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weilerreikraft der Stufe 1 oder höher gilt. Sofern die Größe des Händzeigers durch sich drehende Maschinenentele besteht, dürfen diese Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den persönlichen Servicebeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung Dieser Artikel wird in einer Reihe von Einzelbeiträgen mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weilerreikraft der Stufe 1 oder höher gilt. Sofern die Größe des Händzeigers durch sich drehende Maschinenentele besteht, dürfen diese Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den persönlichen Servicebeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Stoffliche Zusammensetzung des Produkts besteht aus: 100% Polyester, Hi-Vi-Jaune Gelb

Gesundheitliche Risiken Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Namen und Adressen der Hersteller HELMUT FELDTMANN GmbH Zurlinstraße 28 D-21244 Buchholz/Nordheide www.feldmann.de

Notrufnummern In Deutschland: 112 (europäischer Notruf) In Österreich: 112 (europäischer Notruf) In der Schweiz: 112 (europäischer Notruf) In den USA: 911 (europäischer Notruf) In Kanada: 911 (europäischer Notruf) In Mexiko: 911 (europäischer Notruf) In Brasilien: 192 (europäischer Notruf) In Indien: 112 (europäischer Notruf) In Japan: 119 (europäischer Notruf) In Australien: 000 (europäischer Notruf) In Neuseeland: 111 (europäischer Notruf) In Südafrika: 112 (europäischer Notruf) In Israel: 112 (europäischer Notruf) In Taiwan: 112 (europäischer Notruf) In Singapur: 995 (europäischer Notruf) In Hongkong: 999 (europäischer Notruf) In Macao: 112 (europäischer Notruf)

Art. 0530 - FLEXTER PSA Kategorie 2 Tallas: 07 - 12 Šie cimdņi ir sertificēti kā personālais aizsargaprūzes (PZA) produkts saskaņā ar Eiropas Direktīvu (ES) Direktīva 2016/425. Atbilstības apliecinājums atrodas šīs informācijas adresē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Ār lietošanai pirms izmantošanas! Jūs esat tiesīgs izņemt šīs informācijas par uzmanību, ja lietojat šos cimdņus, lai nodrošinātu individuālo aizsargaprūzi (PZA) un tā dēļ ir jānodrošina informācija. Šīm informācijām ir jānodrošina iespēja koplietošanai un jānodrošina informācija par to, kā šīs informācijas jānodrošina.

Marķējumi uz cimdņiem Šie cimdņi ir sertificēti kā personālais aizsargaprūzes (PZA) produkts saskaņā ar Eiropas Direktīvu (ES) Direktīva 2016/425. Atbilstības apliecinājums atrodas šīs informācijas adresē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Informācija par ražotāju ir jānodrošina! Šie cimdņi satur dabīgu lateksu. Ražošanas datums atrodas šīs informācijas adresē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Fundstelle der Normen: Journal officiel de l'Union européenne. À procurer auprès du Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou 2 sur l'essai de résistance à la coupe par l'abrasion-mécanométrie (TM) pour l'une des propriétés suivantes: résistance à l'abrasion, à la coupe, force de déchirement et de pénétration. Résistance à l'abrasion: Le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai. Résistance à la coupe: Le nombre de cycles d'essai permettant de découper le gant d'essai à une vitesse constante. Force de déchirement: La force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupé. Force de pénétration: La force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normale.

Table with 2 main columns: Critères d'essai and Evaluation. Sub-columns for 0530 - FLEXTER and 0530 - FLEXTER. Rows include A - Résistance à l'abrasion, B - Force de déchirement, C - Force de pénétration, D - Force de déchirement, E - Résistance à la coupe, F - Résistance à la coupe (TDM).

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai » P signifie « réussi ».

Consignes générales Ces présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont là pour vous aider à choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent donner votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles de l'usage de travail. Les niveaux de performances sont basés sur les résultats des essais en laboratoire, qui ne reflètent pas nécessairement les conditions de travail actuelles. Il appartient donc à l'utilisateur et non au fabricant de vérifier l'adéquation d'un gant particulier avec l'application prévue.

Notes importantes avant utilisation et évaluation des risques Ce gant convient pour tous les applications universelles présentant de faibles risques mécaniques. Pour tous les gants ayant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus; en cas de risque d'enlèvement dans des pièces de machine en rotation, le port de gants est interdit. Ne prégrez pas contre les objets pointus, comme les aiguilles d'injection par exemple. En cas de choc ou pour toute question liée à l'utilisation de ces gants, adressez-vous au responsable de la sécurité de votre entreprise, au fournisseur ou au fabricant.

Nettoyage et entretien Un entretien à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce (ex. broches, chiffons, etc.) est recommandé. Le lavage ou le nettoyage chimique nécessite une consultation préalable avec une entreprise spécialisée connue. Le fabricant n'assume aucune responsabilité de toute modification des propriétés du produit. L'entretien des gants doit toujours être vérifié avant de pouvoir les réutiliser. Il en va de même pour l'effet protecteur en fonction des niveaux de pollution indiqués. L'évaluation et le nettoyage de performances se basent sur des essais réalisés sur des gants neufs. D'autres essais doivent être menés afin de connaître les résultats pour des gants usagés après entretien.

Conditionnement, emballage et élimination Cet article est livré dans un emballage de vente unique en carton recyclé. La plus petite unité d'emballage se trouve dans des sachets en PE. On des emballages écologiques similaires. Les gants doivent être stockés correctement dans des boîtes en carton, au sec, l'humidité, la température, la durée et l'évaluation normale du matériau pendant une période donnée peuvent changer les propriétés de protection des gants. Une date de péremption ne peut être indiquée car elle dépend du degré d'usage, d'utilisation et de l'environnement d'utilisation. Élimination conformément aux dispositions locales.

Composition et composition des composants 100% polyester, Hi-Vi-Jaune latex, gris

Risques pour la santé Des réactions allergiques aux composants du gant sont possibles malgré une utilisation correcte du produit (contient du latex naturel). En cas de réaction allergique, il est recommandé de cesser l'utilisation des gants pour le moment et de consulter un médecin.

Noms et adresses du fabricant HELMUT FELDTMANN GmbH Zurlinstraße 28 D-21244 Buchholz in der Nordheide www.feldmann.de

Notrufnummern In Deutschland: 112 (europäischer Notruf) In Österreich: 112 (europäischer Notruf) In der Schweiz: 112 (europäischer Notruf) In den USA: 911 (europäischer Notruf) In Kanada: 911 (europäischer Notruf) In Mexiko: 911 (europäischer Notruf) In Brasilien: 192 (europäischer Notruf) In Indien: 112 (europäischer Notruf) In Japan: 119 (europäischer Notruf) In Australien: 000 (europäischer Notruf) In Neuseeland: 111 (europäischer Notruf) In Südafrika: 112 (europäischer Notruf) In Israel: 112 (europäischer Notruf) In Taiwan: 112 (europäischer Notruf) In Singapur: 995 (europäischer Notruf) In Hongkong: 999 (europäischer Notruf) In Macao: 112 (europäischer Notruf)

Wichtigste Informationen Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anweisungen/Informationen mit Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anweisungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Information des Hersteller sind zu beachten! Dieser Handschuh enthält Naturkautschuk Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Fundstelle der Normen: Journal officiel de l'Union européenne. À procurer auprès du Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi muszą osiągnąć co najmniej jedną z cech (wymagalność na ścieranie, na przecięcie, na dalsze rozdzieranie i przekucie) oznaczoną co najmniej stopniem mocy 1 lub stopniem 2. Aby dane parametry wykonać na przykładzie TM według EN ISO 13997:1999. Wymagalność na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przeciąć rękawicę testową. Wymagalność na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy określonej prędkości przedmiot badany zostaje przecięty. Siła dalszego rozdzierania: Siła, która jest potrzebna do dalszego rozdzierania nadciętego przedmiotu badawczego. Siła przekucia: Siła, która jest konieczna do przekucia przedmiotu badawczego przy użyciu standardowej końcówki testowej.

Table with 2 main columns: Kryteria testowe and Ocena. Sub-columns for 0530 - FLEXTER and 0530 - FLEXTER. Rows include A - Odporność na ścieranie, B - Odporność na przecięcie (test Coupure), C - Odporność na rozdzieranie, D - Odporność na przedziurawienie, E - Odporność na przekucie (TDM) wg EN ISO 13997:1999.

Im wyższy jest liczb, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadano”. P oznacza „wypróbowano”.

Ważne informacje Te informacje są skierowane do użytkownika, który ma być używany do wybranych środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą określić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopnie efektywności operacji są na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta, pozostaje odpowiedzialność za ocenę ryzyka i wybranie odpowiedniego rodzaju ochrony.

Informacje o zdrowiu i bezpieczeństwie Te informacje są skierowane do użytkownika, który ma być używany do wybranych środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą określić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopnie efektywności operacji są na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta, pozostaje odpowiedzialność za ocenę ryzyka i wybranie odpowiedniego rodzaju ochrony.

Opis produktu i dane techniczne Te informacje są skierowane do użytkownika, który ma być używany do wybranych środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą określić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopnie efektywności operacji są na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta, pozostaje odpowiedzialność za ocenę ryzyka i wybranie odpowiedniego rodzaju ochrony.

Opis produktu i dane techniczne Te informacje są skierowane do użytkownika, który ma być używany do wybranych środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą określić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopnie efektywności operacji są na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta, pozostaje odpowiedzialność za ocenę ryzyka i wybranie odpowiedniego rodzaju ochrony.

Opis produktu i dane techniczne Te informacje są skierowane do użytkownika, który ma być używany do wybranych środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą określić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopnie efektywności operacji są na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta, pozostaje odpowiedzialność za ocenę ryzyka i wybranie odpowiedniego rodzaju ochrony.

Opis produktu i dane techniczne Te informacje są skierowane do użytkownika, który ma być używany do wybranych środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą określić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopnie efektywności operacji są na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta, pozostaje odpowiedzialność za ocenę ryzyka i wybranie odpowiedniego rodzaju ochrony.

Nazwy i adresy producentów HELMUT FELDTMANN GmbH Zurlinstraße 28 D-21244 Buchholz/Nordheide www.feldmann.de

Notrufnummern In Deutschland: 112 (europäischer Notruf) In Österreich: 112 (europäischer Notruf) In der Schweiz: 112 (europäischer Notruf) In den USA: 911 (europäischer Notruf) In Kanada: 911 (europäischer Notruf) In Mexiko: 911 (europäischer Notruf) In Brasilien: 192 (europäischer Notruf) In Indien: 112 (europäischer Notruf) In Japan: 119 (europäischer Notruf) In Australien: 000 (europäischer Notruf) In Neuseeland: 111 (europäischer Notruf) In Südafrika: 112 (europäischer Notruf) In Israel: 112 (europäischer Notruf) In Taiwan: 112 (europäischer Notruf) In Singapur: 995 (europäischer Notruf) In Hongkong: 999 (europäischer Notruf) In Macao: 112 (europäischer Notruf)

Art. 0530 - FLEXTER PSA, 2. kategorija Lielums: 07 - 12 Šie cimdņi ir sertificēti kā personālais aizsargaprūzes (PZA) produkts saskaņā ar Eiropas Direktīvu (ES) Direktīva 2016/425. Atbilstības apliecinājums atrodas šīs informācijas adresē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Pirms lietošanas lūdzam uzmanīgi izlasīt! Jūs esat pienācīgi informēti, nododot personālo aizsargaprūzes (PZA) produktus, pievienojot vai ielietojot šīs informācijas. Šīm informācijām ir jānodrošina iespēja koplietošanai un jānodrošina informācija par to, kā šīs informācijas jānodrošina.

Cimdņu marķējumi Šie cimdņi ir sertificēti kā personālais aizsargaprūzes (PZA) produkts saskaņā ar Eiropas Direktīvu (ES) Direktīva 2016/425. Atbilstības apliecinājums atrodas šīs informācijas adresē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Informācija par ražotāju ir jānodrošina! Šie cimdņi satur dabīgu lateksu. Ražošanas datums atrodas šīs informācijas adresē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 cimdņi, kas paredzēti aizsargāšanai pret mehāniskiem riskiem - vānāzīmju līmenis ir jānodrošina vismaz vienā no īpašībām (nodurība, aizsardzība pret sagriešanu, plāšanu vai iedziļināšanu) (jāatbilst 1. klasei vai A klasei saskaņā ar TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999). Abriebtestkriterien: Die Anzahl der Umdrehungen bis zum Durchbruch eines 100 µm dicken Drahtes mit konstanter Geschwindigkeit der Prüfung durchschneiden ist. Schnittfestigkeit: Die Kraft, die nötig ist, den angeschliffenen Prüfling wieder zu durchschneiden.

Table with 2 main columns: Pārbaudes kritēriji and Novērtējums. Sub-columns for 0530 - FLEXTER and 0530 - FLEXTER. Rows include A = nodurbuma tests, B = aizsardzība pret sagriešanu (Coupure Test), C = plāšanas spējas, D = iedziļināšanas spējas, E = izturība pret iedziļināšanu (TDM) atbilstoši EN ISO 13997:1999.

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai » P signifie « réussi ».

Vispārīgie norādījumi Šīs informācijas ir paredzētas, lai palīdzētu izvēlēties aizsargaprūzes, savākot laboratorijas veiktās pārbaudes nodrošina izvēli, bet novērtējumi nevar iekļaut faktiskos nosacījumus darba vietā. Aizsardzības pakāpes ir tikai priekšrocība, kas ne garantē darba vietas faktiskajam nosacījumam. Tādējādi atbilstību par noteiktu cimdņu izmantošanu paredzējam mērķu uzdevam, nevajadzētu uzskatīt par garantiju.

Informācija par veselību un drošību Šīs informācijas ir paredzētas, lai palīdzētu izvēlēties aizsargaprūzes, savākot laboratorijas veiktās pārbaudes nodrošina izvēli, bet novērtējumi nevar iekļaut faktiskos nosacījumus darba vietā. Aizsardzības pakāpes ir tikai priekšrocība, kas ne garantē darba vietas faktiskajam nosacījumam. Tādējādi atbilstību par noteiktu cimdņu izmantošanu paredzējam mērķu uzdevam, nevajadzētu uzskatīt par garantiju.

Informācija par veselību un drošību Šīs informācijas ir paredzētas, lai palīdzētu izvēlēties aizsargaprūzes, savākot laboratorijas veiktās pārbaudes nodrošina izvēli, bet novērtējumi nevar iekļaut faktiskos nosacījumus darba vietā. Aizsardzības pakāpes ir tikai priekšrocība, kas ne garantē darba vietas faktiskajam nosacījumam. Tādējādi atbilstību par noteiktu cimdņu izmantošanu paredzējam mērķu uzdevam, nevajadzētu uzskatīt par garantiju.

Informācija par veselību un drošību Šīs informācijas ir paredzētas, lai palīdzētu izvēlēties aizsargaprūzes, savākot laboratorijas veiktās pārbaudes nodrošina izvēli, bet novērtējumi nevar iekļaut faktiskos nosacījumus darba vietā. Aizsardzības pakāpes ir tikai priekšrocība, kas ne garantē darba vietas faktiskajam nosacījumam. Tādējādi atbilstību par noteiktu cimdņu izmantošanu paredzējam mērķu uzdevam, nevajadzētu uzskatīt par garantiju.

Informācija par veselību un drošību Šīs informācijas ir paredzētas, lai palīdzētu izvēlēties aizsargaprūzes, savākot laboratorijas veiktās pārbaudes nodrošina izvēli, bet novērtējumi nevar iekļaut faktiskos nosacījumus darba vietā. Aizsardzības pakāpes ir tikai priekšrocība, kas ne garantē darba vietas faktiskajam nosacījumam. Tādējādi atbilstību par noteiktu cimdņu izmantošanu paredzējam mērķu uzdevam, nevajadzētu uzskatīt par garantiju.

Nazvy i adresy proizvediteley HELMUT FELDTMANN GmbH Zurlinstraße 28 D-21244 Buchholz/Nordheide www.feldmann.de

Notrufnummern In Deutschland: 112 (europäischer Notruf) In Österreich: 112 (europäischer Notruf) In der Schweiz: 112 (europäischer Notruf) In den USA: 911 (europäischer Notruf) In Kanada: 911 (europäischer Notruf) In Mexiko: 911 (europäischer Notruf) In Brasilien: 192 (europäischer Notruf) In Indien: 112 (europäischer Notruf) In Japan: 119 (europäischer Notruf) In Australien: 000 (europäischer Notruf) In Neuseeland: 111 (europäischer Notruf) In Südafrika: 112 (europäischer Notruf) In Israel: 112 (europäischer Notruf) In Taiwan: 112 (europäischer Notruf) In Singapur: 995 (europäischer Notruf) In Hongkong: 999 (europäischer Notruf) In Macao: 112 (europäischer Notruf)

Wichtigste Informationen Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anweisungen/Informationen mit Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anweisungsinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätsklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Information des Hersteller sind zu beachten! Dieser Handschuh enthält Naturkautschuk Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erläuterung und Nummern der Normen, deren

